

校园安全检查记录表 8.29

学校名称：薛家实验小学丽园校区 学生人数：3482 人

占地面积：31718.8（平方米） 建筑面积：27058（平方米）

检查内容/场所：台账、食堂、技防、校车、校园交通、校舍、直饮水、体育设施、配电房、卫生间、消防系统等

序号	日期	检查人	隐患部位	存在隐患内容	隐患等级	整改建议	整改图片	整改效果评估	完成情况	
									时间	验收人
1	8.29	校安 全 领 导 小 组		信知楼三 楼厕所门 口，石膏 板掉落， 存在安全 隐患	低	维修 加固		已 完 成	8 . 3 1	张 菊 平
2	8.29	校安 全 领 导 小 组		沛学楼三 楼消防栓 面板破损	低	更换		已 完 成	8 . 2 9	张 菊 平
3	8.29	校安 全 领 导 小 组		信知楼三 楼墙上的一 块海绵 板掉落， 上面有小 钉子	低	维修 加固		已 完 成	8 . 2 9	张 菊 平
4	8.29	校安 全 领 导 小 组		五17班教 室照明灯 掉落	中	维修 加固		已 完 成	8 . 3 1	张 菊 平
5	8.29			沛学楼三 楼东走廊 一块玻璃 自爆	中	更换		已 完 成	9 . 7	