



# 2024(下)第 2 周安全检查情况记载

|        |                                                      |                                                                                      |                 |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重点检查内容 | 校园水管                                                 |                                                                                      |                 |
| 问题清单   | <p>博学楼三楼女厕所洗手池的水管堵塞</p> <p>检查人员: 梁秀尔 朱洋 日期 10.31</p> |                                                                                      |                 |
| 整改措施   | <p>联系水工来进行维修</p> <p>整改责任人: 梁秀尔 朱洋</p>                |                                                                                      |                 |
| 整改结果   | 整改前:                                                 |   |                 |
|        | 整改后:                                                 |  | <p>确认人: 梁秀尔</p> |

