

2024(下)第 14 周安全检查情况记载

重点检查内容	安全标识		
问题清单	消防水泵处缺少醒目的安全标识 检查人员： 朱洋 日期 12.3		
整改措施	张贴醒目的安全标识 整改责任人： 朱洋		
整改结果	整改前：		
	整改后：		确认人： 朱洋